



**Rada Dzielnicy Białoleka
m. st. Warszawy**

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Wojciech Tumas
radny dzielnicy Białoleka
wojtum@gazeta.pl

**Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoleka
ul. Modlińska 197, pok. 123
03 – 122 Warszawa**

www.radny.com.pl

Biuro Koordynacji Remontów
i Inwestycji w Pasie Drogowym
m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Znak: TMP/Świderska/09/2012 (int 230/3)

Dotyczy: zapadnięcia się jezdni ul. Świderskiej – przy nasypie TMP w rejonie tunelu

Szanowny Panie Dyrektorze !

Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu zorganizowanego przez Biuro Koordynacji (prowadzący p. Waldemar Szymanek) w sprawie usunięcia zapadliska jezdni ul. Świderskiej w rejonie tunelu.

Bezsprzecznie wszyscy uczestnicy spotkania – przedstawiciele:

ZDM,

BDiK – sekcja rowerowa,

Inżyniera Kontraktu z MPWiK,

Wykonawcy układu przesyłowego ścieków: PRG Metro

zgodzili się, że to zapadnięcie należy jak najszybciej usunąć.

W trakcie spotkania ustalono, że ten fragment ul. Świderskiej jest jeszcze przekazany w zarząd ZMID, z uwagi na trwającą budowę Trasy Mostu Północnego i nie podlega ZDM. Stwierdzono, że to niewielkie zapadnięcie powstało wskutek prac przy TMP. Omówiono także możliwości likwidacji rozlewiska:


1. Podniesienie niwelety jezdni ul. Świderskiej w odpowiedni sposób, aby umożliwić spływ wody w kierunku skrzyżowania (za wyjazdem z tunelu) i dalej jezdnią w kierunku Wisły do istniejącej kanalizacji burzowej (załącznik).

2. Wykonanie wpustów odwadniających i odprowadzenie wody do kanalizacji odbierającej wodę z jezdni TMP – studzienki znajdują się wzdłuż nasypu TMP, pomiędzy nasypem, a ul. Świderską (załącznik).
3. Wykonanie studni chłonnych w rejonie zapadnięcia i odprowadzenia wody do tych studni.
4. Wykonanie drenu i odprowadzanie wody do rowu znajdującego się u podnóża nasypu TMP (rów ten ma długość ponad 200 m).

W moim odczuciu należy wykonać wpusty odwadniające. Stwierdzenie, że skoro, współfinansowany przez UE, projekt i budowa TMP nie przewidywał miejscowego/kompleksowego skanalizowania ul. Świderskiej, to nie jest możliwe doprojektowanie odpowiednich wpustów i włączenie ich do kanalizacji przewidzianej na potrzeby TMP z uwagi na ryzyko utraty dotacji z funduszy unijnych, nie ma pokrycia w faktycznej wykładni przepisów obowiązujących w tym zakresie.

W dalszej kolejności należy rozpatrywać możliwość budowy studni chłonnych lub wykonanie drenu w celu odprowadzenia wody do istniejącego rowu. W tym wypadku argument, który padł podczas spotkania: „... rów nie przyjmie takiej ilości wody, która gromadzi się w rozlewisku.” także nie ma pokrycia w rzeczowych argumentach, z uwagi na to że rów o długości ponad 200 m, szerokości ok. 1 m i głębokości ok. 0,7 m ma możliwość przyjęcia wody o objętości nieprzekraczającej, w naszym wypadku, 1 (jednego) m³.

Bardzo proszę o informowanie mnie o podejmowanych krokach zmierzających do likwidacji rozlewiska.


Wojciech Tumaś