



Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,

tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 09 sierpnia 2012 r.

Wojciech Tumas
radny dzielnicy Białołęka
wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, pok. 123
03 – 122 Warszawa

www.radny.com.pl

Sz. P.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-251 Warszawa

Znak: TMP/Świderska/06/2012

Szanowna Pani Prezydent !

Bardzo proszę o odpowiedź dlaczego podczas realizacji budowy TMP (skrzyżowanie z ul. Myśliborską/Świderską – mapka) nie wykonano obniżenia krawężnika na jezdni ul. Myśliborskiej w sposób umożliwiający wjazd rowerzystom na drogę rowerową – zdjęcia poniżej?

Wskutek braku obniżenia krawężników po północnej stronie przejścia dla pieszych przez ul. Myśliborską rowerzysta wjeżdża na drogę rowerową poprzez przejście i chodnik (czerwona strzałka)



Załącznik:
mapka lokalizująca opisywane miejsce z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi TMP.

Wojciech Tumas
Wojciech Tumas