

Legionowo, 4.10.2009r.

Grzegorz Romanik

Zarządu Dróg Miejskich
Ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

1. Zwracam się z prośbą o naprawienie zapadających się płyt chodnikowych przy niedawno obniżonym krawężniku na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Płużnicką:



2. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie asfaltem miejsca przy przejściu dla pieszych po stronie przystanku autobusowego Ekspresowa 01 w którym po wymianie nawierzchni na jezdni ul. Modlińskiej ze względu na brak możliwości odpływu zaczęła gromadzić się woda:



Proszę o odpowiedź listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie

Z poważaniem

Grzegorz Romanik

Do wiadomości:

Zielone Mazowsze
Ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa

Grzegorz Romanik

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

GR/14/10/2011/ZDM/05

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni w celu zlikwidowania rozlewiska tworzącego się po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Flużnicką.



Proszę o odpowiedź listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Grzegorz Romanik

Do wiadomości:

Biurowo Drogownictwa i Komunikacji
ul. Solec 48
00-382 Warszawa

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy
ul. Solec 48
00-382 Warszawa

Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa



Warszawa 14.11.2011r

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa,
tel. 620 10 21, fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Pan Grzegorz Romanik

ZDM-ZUWD/G-AOR-5541-818-2-11

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 14.10.2011 z załączonym pismem w sprawie zastoiska wody opadowej przy przejściu dla pieszych przez ul. Modlińską przy ul. Płużnickiej (po str. pld. – zach.), Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że zlecił podległym służbom drogowym usunięcie przedmiotowej usterki. Stosowne prace wykonane zostaną do końca bieżącego miesiąca.


Dyrektor
mgr inż. Mirosław Karczał