

Warszawa, dnia 21 lutego 2011 r.

My, niżej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka projekt stanowiska w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 2011 r.

Wnoskujemy o wprowadzenie wymienionego stanowiska do porządku obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Białołęka.

**Wnioskodawcy**

Podpisy na uchwale

Stanowisko Nr  
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
z dnia ..... 2011 roku

w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 2011 r..

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm<sup>1</sup>.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z faktem zniszczenia przez, działającego na zlecenie MPWiK, Wykonawcę kolektora ścieków DN2800, jezdni ul. Modlińskiej na odcinku: ul. Produkcyjna – projektowana ul. Światowida/Mehoffera-BIS, Rada Dzielnicy Białołęka przekazuje Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ) Stanowisko (załącznik nr 1) w tej sprawie, będące jednocześnie wnioskiem o wykonanie naprawy zniszczonej jezdni ul. Modlińskiej ze środków MPWiK / Wykonawcy budowy kolektora.

§ 2

Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ).

§ 3

Przekazanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

§ 4

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady  
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy*

*Paweł Tyburc*

---

<sup>1 1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787

Załącznik nr 1 – Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka  
w sprawie odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 2011 r..

Na przełomie 2009 i 2010 r. MPWiK rozpoczął prace przy budowie kolektora dosyłowego ścieków do Czajki. Trasa kolektora o długości ponad 5,5 km przebiegająca pod ruchliwymi ulicami i skrzyżowaniami w Białołęce stanowiła przez ponad rok bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców. Duża część trasy kolektora przebiegająca bezpośrednio pod ul. Modlińską (odc. proj. ul. Światowida/Mehoffera-BIS – ul. Produkcyjna) wymagała budowy głębokich studni rewizyjnych. Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, pomimo stosowania technologii ścian szczelinowych (tzw. Larsenów), nie udało się uniknąć głębokich zapadnięć jezdni ul. Modlińskiej:

- a) miejscowo: lewych pasów jezdni w kierunku gr. miasta,
- b) obszarowo: lewych i środkowych pasów jezdni w kierunku Centrum

Najjaskrawszym przykładem takich zapadlisk są rejon:

1. Północny wlot ul. Modlińskiej na skrzyżowaniu z ul. Mehoffera.
2. Zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej w rejonie ul. Podróżniczej

Ponadto na całym, omawianym odcinku ul. Modlińskiej (zwłaszcza jezdnia zachodnia), po pracach związanych z budową kolektora występują liczne pofałdowania nawierzchni, stanowiące bardzo poważne zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego.

Rada Dzielnicy Białołęka nadmienia, że zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej była odnawiana w ramach weekendowych frezowań przeprowadzanych staraniem ZDMu w latach 2006-2007. Tak odnowiona nawierzchnia jezdni ul. Modlińskiej była wręcz we wzorowym stanie. Niestety jedynie do czasu budowy kolektora.

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Białołęka uważa za zasadny wniosek o jak najszybsze odnowienie w 2011 r. zniszczonej nawierzchni ul. Modlińskiej ze środków firm, które bezpośrednio przyczyniły się do dewastacji ulicy Modlińskiej, tj. MPWiK i/lub Wykonawcy kolektora dosyłowego ścieków DN2800 i takie też brzmienie nadaje swojemu Stanowisku Nr ... z dnia ..... 2011 r.