



**Rada Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy**

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 14 lipca 2010 r.

Wojciech Tumas
radny dzielnicy Białołęka
wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, pok. 123
03 – 122 Warszawa

www.radny.com.pl

Zarząd Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy

INTERPELACJA NR 230

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam interpelację w następującej sprawie:

Ułatwienia dojścia i dojazdu do przystani promu Turkawka.

W imieniu mieszkańców proszę o:

1. Lepsze oznakowanie miejsca, z którego prom odpływa do Łomianek.

Obecnie „... bezpośrednio na wale nie ma żadnego znaku, że w tym właśnie miejscu trzeba zejść schodami z wału do przeprawy - po stronie Łomianek takie tabliczki informacyjne znajdują się na każdym zakręcie okolicznych uliczek !!! Wg mnie konieczne jest poprawienie oznakowania przeprawy, i umieszczenie znaków informacyjnych już na ul. Światowida, np. na wysokości Biedronki, czy w okolicach ul. Odkrytej, gdzie jest wjazd na wał !! Przy wjeździe na wał koniecznie!” Podobne oznakowanie powinno pojawić się w rejonie ulicy Grzymaliłów.

2. Ułatwienie dojścia z rowerami do przystani.

Prom jest pieszo-rowerowy, ale „Zejsście do promu stanowią wąskie schodki, przy których nie uwzględniono zjazdu dla rowerów. W związku z tym rowery są zsuwane obok schodków, co powoduje systematyczne osuwanie i niszczenie wału w tym miejscu. Uważam, że skoro prom został uruchomiony – powinien zostać zapewniony odpowiedni dojazd / dojście do promu dla rowerzystów. Myślę, że wał w tym miejscu już w tej chwili kwalifikuje się do naprawy / przebudowy (bardzo dobrze zosta-

ło to zrobione na wysokości ul. Mehoffera (szerokie schodki ze zjazdem z wału dla rowerów / wózków).”

Wojciech Tomasz
Wojciech Tomasz