



**Rada Dzielnicy Białoleka  
m. st. Warszawy**

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,  
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, [wor@bialoleka.waw.pl](mailto:wor@bialoleka.waw.pl), [www.bialoleka.waw.pl](http://www.bialoleka.waw.pl)

Warszawa, 06 czerwca 2012 r.

Wojciech Tumaś  
radny dzielnicy Białoleka  
[wojtum@gazeta.pl](mailto:wojtum@gazeta.pl)

**Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoleka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa**

[www.radny.com.pl](http://www.radny.com.pl)

Zarząd Dzielnicy  
Białoleka m.st. Warszawy

**INTERPELACJA NR 222**

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, przedkładam wniosek w następującej sprawie:

**Usunięcia usterek pobudowlanych na ulicach: Fletniowej, Kiersnowskiego i Podgórnej.**

W imieniu mieszkańców rejonu ulic: Fletniowej, Kiersnowskiego i Podgórnej, reprezentowanych przez Radę Osiedla Płudy, proszę o jak najszybszą naprawę uszkodzeń na ulicach:

1. Fletniowej.

Uszkodzenia ul. Fletniowej:

- a) zastosowano nieprawidłowy krawężnik bez skosu w górnej części!!! (zachodnia strona Fletniowej w kier. Klasyków – okolice ul. Karnickiej),



- b) uszkodzony krawężnik (wschodnia część ul. Fletniowej w kier. Kiersnowskiego – okolice ul. Karnickiej),



- c) nieprawidłowo oczyszczone rowy odwodnieniowe – otwory w płytach ażurowych (eko) nie zostały oczyszczone, a płyty od strony ulicy są nadal zasypane błotem... (wschodnia część Fletniowej w kier. Kiersnowskiego),











d) pozostawione silne uszkodzenia krawężnika na skłęcie (skrzyżowanie Kiersnowskiego / Fletniowa),







e) uzupełnienie niechlujnie wykonane innym rodzajem kostki w chodniku (po wschodniej stronie ul. Fletniowej, za skrzyżowaniem z Kiersnowskiego),



f) brak krawężników po wschodniej stronie ul. Fletniowej, blisko skrzyżowania z ul. Mehoffera,



g) brak asfaltu na kilku metrach bieżących ulicy na połączeniu ul. Fletniowej z ul. Mehoffera,





Ponadto nadal na ul. Fletniowej od ul. Karnickiej w kierunku ul. Klasyków chodnik dla pieszych ma ok. 1 m. szerokości, a w dodatku słupy elektryczne stoją po środku uniemożliwiając przejazd jakimkolwiek wózkiem dziecięcym!

W wielu miejscach chodniki przy ul. Fletniowej są wciąż zasypane brudem pobudowlanym.

## 2. Kiersnowskiego.

Uszkodzenia ul. Kiersnowskiego:

- a) uszkodzona nawierzchnia + brud pobudowlany,





b) zanieczyszczenia pobudowlane,





c) uszkodzona nawierzchnia,



d) brud pobudowlany,




e) uszkodzona nawierzchnia + brud pobudowlany przy krawężniku,







f) brud pobudowlany przy krawężniku,



g) brud pobudowlany na nawierzchni oraz w częściach odwodnieniowych pomiędzy kruszywem,







Wskutek prac, na ul. Kiersnowskiego zapchały się studzienki odwodnieniowe związku z tym, że dostał się do nich brud pobudowlany.


### 3. Podgórnej.

Uszkodzenia ul. Podgórnej:

- a) 023 - 025 zapadnięte krawężniki po stronie wschodniej !!! + zabrudzone kruszywo w części odwodnieniowej,







Poza tym:

ul. Podgórna na odcinku od ul. Karnickiej do ul. Mehoffera powinna być utwardzona i odtworzona w destrukcie.

W tym roku ma być też poprawiona ul. Orchowiecka do przystanku – kiedy możemy się tego faktu spodziewać?

Wszystkie opisane i udokumentowane usterki powstały wskutek prac przy ul. Fletniowej, gdy ciężki sprzęt obsługiwał budowę kanalizacji.

Wojciech Tumas  
Wojciech Tumas