



**STRAŻ MIEJSKA  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Oddział Terenowy VI**

---

ul. Jana Młota 3 , 03-490 Warszawa, tel.(0-22) 741-27-72 ,fax. (0-22) 619-22-80, mail ot6@strazmiejska.waw.pl

Warszawa 20.05.2010r.

SM-OT6-412-9/10

< [wojtum@gazeta.pl](mailto:wojtum@gazeta.pl) >

W nawiązaniu do pisma otrzymanego pocztą elektroniczną w dniu 12.05.2010 r. dotyczącego stosowania przez wykonawcę robót organizacji ruchu niezgodnego z zatwierdzoną dokumentacją w pasie drogowym na ul. Modlińskiej przy Mehoffera informuję, że na podstawie pańskiego wcześniejszego pisma, funkcjonariusze Straży Miejskiej m. st. Warszawy prowadzili czynności sprawdzające, które w zakresie posiadanych kompetencji, nie wykazały nieprawidłowości, o czym został pan pisemnie powiadomiony.

W tej sprawie ponownie Pan występuje z pismem, jednocześnie wnioskując o ukaranie wykonawcy, jakby z góry było wiadomo, że wykonawca stosuje organizację ruchu niezgodną z zatwierdzonym projektem.

Od ostatniej kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w zakresie posiadanych uprawnień, stan zabezpieczeń robót w tym rejonie nie uległ zmianie, mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w związku z czym podtrzymuję stanowisko zawarte w udzielonej Panu wcześniej odpowiedzi.

Informuję, że szczegółowe przeprowadzenie kontroli domniemanego, niezgodnego z obowiązującą organizacją ruchu działania sygnalizacji świetlnej, która jest główną przyczyną pańskiego wystąpienia , jest poza kompetencjami funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Taką kontrolę mogą przeprowadzić wyspecjalizowane jednostki kontrolne. zarządcy drogi, w tym przypadku najbardziej kompetentny jest Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy.

Naczelnik Oddziału

Robert Bartoń